

実践 ISO GPS スキルアップ幾何公差

日本設計工学会の幅広い経験と知識，設計業務や教育経験など豊富な実務経験に基づいた独自の教材を使用し，講義と丁寧な個人的な添削指導を行いながら，少人数制でわかりやすく学べます。

主催 公益社団法人 日本設計工学会東海支部
協賛 計測自動制御学会中部支部，自動車技術会中部支部，精密工学会東海支部，日本機械学会東海支部，日本技術士会中部本部，日本材料学会東海支部，日本図学会中部支部，日本塑性加工学会東海支部

図面表現力・読図力が確実に身に付く講習会

参加いただきたい方

- 幾何公差について最新のISO規格に準拠した国際的な図面表現力，読図力を習得したい方
- 調達・購買・検査・品質・管理部門などの業務で図面表現を学びたい方
- 製図に関連したエンジニアや社会人
- 製作図面を仕事で用いる方
- 社員の製図での幾何公差教育をお考えの方
- 幾何公差を用いた製図のCAD従事者

講座の概要

幾何公差に関する最新ISO規格に基づいた正しい理解力と表現力が身に付くように，少人数制で短期間・集中的に指導します。ただし，「はじめてのISO GPS サイズ公差と幾何公差」講座の受講を前提とした講義内容になっていますので，その講座を受講されていない方には，難しい内容です。

図面指示の曖昧さの排除を目的として，近年，製品の幾何特性仕様に関する規格の制定・発行がISOによって精力的に行われています。グローバルな生産活動や商取引での，円滑なコミュニケーションの実現あるいはトラブルの回避には，曖昧さなく，詳細かつ正確に設計意図を伝達することが必須です。それには，図面に関する「共通の言語」である最新のISO規格についての知識の習得が不可欠です。本講習会では，幾何公差に関する最新のISO規格のルールを理解し，「図面の意図を正しく読み取る」あるいは「自分の意図を正しく図面に記述する」ことができるように，講義と演習を行います。

【主な内容】

- 製品の幾何特性仕様の基礎，概念，原則およびルール(二元性の原則，標準の原則，責任の原則等)
- データターゲットの指示方法と解釈についてのルール
- 「幾何特性仕様の指示と公差域の定義」のルール
- 包絡の条件，サイズと幾何公差の相互依存性(最大実体公差方式，最小実体公差方式，交互公差方式)
- 輪郭度公差とパターンおよび結合幾何特性仕様

※講義内容に変更が生じる場合もあります。
持参用具については，後日ご連絡いたします。

開催日時・場所・講師陣・参加費・申込方法

開催日：9月2日(水)，9月10日(木)の2日間コース

開催時間：9時30分～17時00分
(9時30分より受付)

開催場所：名城大学天白キャンパス
研究実験棟Ⅱ 261(多目的室)
(地下鉄鶴舞線「塩釜口/名城大学前」下車
1番出口徒歩約4分)

<https://www.meijo-u.ac.jp/about/campus/tenpaku/>

定員：30名

講師陣：

今泉 敏幸 (元中央発條(株) 常務取締役)
大西 正敏 (愛知工科大学 学長)
藤松 孝裕 (鈴鹿工業高等専門学校 教授)
伊藤 智啓 (元名古屋工業大学 准教授)
杉浦 利幸 (小島プレス工業株式会社)
石丸 英章 (竹田設計工業株式会社)
北 正彦 (東海職業能力開発大学校) 他

参加費：当日受付にてお支払いください。


- ・会員 ￥10,000円(非課税)
- ・非会員 ￥13,200円
(参加費12,000円+消費税1,200円)

※参加費には講座のテキスト代を含みます。

【申込方法と締切】

E-mailにて，「実践GPS講習会の申込」と標記し，①氏名，②勤務先，③所属部署，④参加券送付先 E-mailアドレス，⑤会員番号(会員でない場合は会員外と明記)をご記入のうえ，8月21日(金)までに，下記へお申込み下さい。

最新のISO規格では，オプションの公差記入事項が増加。



この図面
あなたは
読めますか？

【申込み・問合せ先】

(公社)日本設計工学会 東海支部 幾何特性仕様(GPS)講習会 担当幹事 藤松 孝裕
E-mail : fujimatu@mech.suzuka-ct.ac.jp

「スキルアップ幾何公差」講座の配布テキストの内容概要

第1章 はじめに

グローバルな生産活動や商取引での円滑なコミュニケーションの実現、トラブル回避、あるいは、より優れた、より詳細で正確な設計意図の伝達の実現には、「図面に関する共通言語であるISO規格」についての知識の習得は不可欠である。

...

第2章 オペレーション

ISO規格に従って、設計仕様を解釈する上で必要な「形体のオペレーション」について詳細に解説。さらに、位置度公差の解釈における形体オペレーションの事例を紹介。

第3章 製品の幾何特性仕様（GPS）の基礎 概念、原則及びルール

ISO 8015：2011に従って、「設計仕様の定義」や「図面の作成と解釈」に必要な全ての基本原則（「はじめてのISO GPS サイズ公差と幾何公差」で未解説の原則）について解説。

第4章 データム及びデータムシステムの図面指示

最新のISO規格に従って、データム及びデータムシステムの図面指示と解釈に関連したルールについて詳細に解説。

第5章 幾何特性仕様の指示

最新のISO規格に従って、「公差指示の曖昧さを排除するためのルール」や「幾何特性仕様の多様な指示を可能にする新たなルールや記号」などについて解説。

第6章 突出公差付き形体

最新のISO規格に従って、新たに追加された突出部の図面指示方法について解説。

第7章 包絡の条件

第8章 サイズと幾何公差の相互依存性 - 最大実体公差方式

第9章 サイズと幾何公差の相互依存性 - 最小実体公差方式

第10章 サイズと幾何公差の相互依存性 - 交互公差方式

注記 交互公差方式は、JIS規格には、まだ、反映されていない。

第11章 輪郭度公差

最新のISO規格に従って、解説。

第12章 パターン及び結合幾何特性仕様

最新のISO規格に従って、解説